



ООО "Экспертная организация Русь" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 09.10.2015 г. № RA.RU.27ЛФ37

Адрес: 105203 г.Москва, ул.15-я Парковая, д.10-А, телефон (496) 776-22-97, eorus@lift.ru, ИНН: 7719504144

АКТ № 120023-2016/12-Т

периодического технического освидетельствования лифта

14 декабря 2016 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Пущино Московской области (МУП "ЖКХ") и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Подъем-1", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 120023

Адрес установки: г.Пущино, Микрорайон АБ -1

Представитель заказчика: инженер Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерин Г.Г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Сломана ручка вводного устройства.	Инструкция по эксплуатации	До 21 декабря 2016 г.
2	Не освещена площадка перед входом в машинное помещение лифта.	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.8	До 21 декабря 2016 г.

* Заполняется в формате - до «_» ____ 20__ г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист



подпись
(штамп, подпись)

Сычёв М.В.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись /Бритвин В.П./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

подпись /Куфтерин Г.Г./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



ООО "Экспертная организация Русь" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 09.10.2015 г. № RA.RU.27ЛФ37

Адрес: 105203 г.Москва, ул.15-я Парковая, д.10-А, телефон +7 (4967) 76-22-97, +7 (967) 015-22-66,
eorus@lift.ru, ИНН: 7719504144

АКТ № 120023-2017/12-Т

периодического технического освидетельствования лифта

18 декабря 2017 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика АНО "ЖКХ" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Подъем-1", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 120023

Адрес установки: г.Пушино, Микрорайон АБ -1

Представитель заказчика: инженер Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерин Г.Г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещена площадка перед входом в машинное помещение лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 21 декабря 2017 г.
2	Аварийный источник питания освещения кабины, установленный в кабине лифта, не работает.	п.1.6 приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2.	До 18 марта 2018 г.
3	Загрязнен плафон светильника кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з) и Руководство по эксплуатации	До 21 декабря 2017 г.
4	Сломана ручка вводного устройства.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з) и Руководство по эксплуатации	До 21 декабря 2017 г.

* Заполняется в формате - до «_» ___ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации обслуживающего персонала (в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №743 от 24.06.2017 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах").
3. Поставить лифт на учет в Ростехнадзоре не позднее 1 января 2018г. (в соответствии с требованиями ст. 3 Постановления Правительства Российской Федерации №743 от 24.06.2017 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах").

Специалист

подпись
и печать
(штамп, подпись)

Сычёв М.В.

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

_____ /Бритвин В.П./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

_____ /Куфтерин Г.Г./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.