



ООО "Экспертная организация Русь" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 09.10.2015 г. № RA.RU.27ЛФ37

Адрес: 105203 г.Москва, ул.15-я Парковая, д.10-А, телефон +7 (4967) 76-22-97, +7 (967) 015-22-66,
corus@lift.ru, ИНН: 7719504144

АКТ № 102885-2017/6-Т

периодического технического освидетельствования лифта

26 июня 2017 г.


Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Трубицыным В.В. в присутствии представителя заказчика Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Пушкино Московской области (МУП "ЖКХ") и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Подъем-1", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 102885

Адрес установки: МО г.Пушино, Микрорайон Г, д.10

Представитель заказчика: Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерин Г.Г.



Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Осевой люфт червячного вала редуктора лебедки.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по монтажу	До 26 июля 2017 г.
2	Ослаблено крепление тормозной полумуфты редуктора главного привода.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по монтажу	До 10 июля 2017 г.
3	Износ каната ограничителя скорости. Вести контроль	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по монтажу	В процессе эксплуатации

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист

Трубицын В.В.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

/Бритвин В.П./

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

подпись

/Куфтерин Г.Г./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.