



ООО "Экспертная организация Русь"

Испытательный центр

105203, Москва, 15-я Парковая, д.10-А, пом.1 (ком.11)
+7 (967) 015-22-66, +7 (4967) 76-22-97; eorus@lift.ru;
ОГРН: 1 037 789 039 903; ИНН: 7719504144; КПП: 771 901 001
Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ37 выдан 9 октября 2015 г.

АКТ № 76728-2018/8-Т

периодического технического освидетельствования лифта

17 августа 2018 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Русь" Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика АНО "ЖКХ" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЮгЛифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 76728

Адрес установки: г.Пушино, Микрорайон В-28

Представитель заказчика: инженер Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: начальник участка Куфтерин Г.Г.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>Течь масла через сальниковые уплотнения редуктора главного привода.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 16 сентября 2018 г.</i>
2	<i>Масло в лебедке пришло в негодность.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 31 августа 2018 г.</i>
3	<i>Реверс двери кабины срабатывает не по всей ширине дверного проёма.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.9.1</i>	<i>До 20 августа 2018 г.</i>
4	<i>Люфт водила привода дверей кабины.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 31 августа 2018 г.</i>
5	<i>Износ (шум и вибрация) подшипников редуктора главного привода.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 15 ноября 2018 г.</i>
6	<i>Расстояние от буфера, до опорной плиты противовеса не соответствует монтажному чертёжу.</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3(г) и Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 31 августа 2018 г.</i>

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.*
- Организовать безопасное использование и содержание лифтов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743 и приказом Ростехнадзора от 14.08.2017 г. № 309, в том числе:*
 - Обеспечить обслуживание и ремонт лифта квалифицированным персоналом соответствующим требованиям профессиональных стандартов (Провести оценку квалификации обслуживающего персонала в ЦОК)*
 - Поставить лифт на учет в Ростехнадзоре.*

Специалист



Сычёв М.В.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

/Бритвин В.П./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

/Куфтерин Г.Г./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.