



Испытательный центр

ООО «Экспертная организация Русь»

105203, Москва, 15-я Парковая, д.10-А, пом.1 (ком.11,12);
тел. +7 (967) 015-22-66, +7 (4967) 76-22-97; email: eorus@lift.ru; web: http://eorus.ru
ОГРН: 1 037 789 039 903; ИНН: 7719504144; КПП: 771901001
Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ37 выдан 9 октября 2015 г.

АКТ № 52230-2019-12-Т

периодического технического освидетельствования лифта

26 декабря 2019 г.

Мною, специалистом ООО «Экспертная организация Русь» Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Пущино Московской области (МУП "ЖКХ") и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "СМЭЛ", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 52230

Адрес установки: г.Пущино, Микрорайон Д-6-3п

Представитель заказчика: инженер Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: Руководитель группы обслуживания Федотов С.А.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Дефектов не обнаружено			

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Сычёв М.В.

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

/Бритвин В.П./

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

подпись

/Федотов С.А./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



**Испытательный центр
ООО «Экспертная организация Русь»**

105203, Москва, 15-я Парковая, д.10-А, пом.1 (ком.11,12);
тел. +7 (967) 015-22-66, +7 (4967) 76-22-97; email: eorus@lift.ru; web: http://eorus.ru
ОГРН: 1 037 789 039 903; ИНН: 7719504144; КПП: 771901001
Аттестат аккредитации RA.RU.27ЛФ37 выдан 9 октября 2015 г.

АКТ № 52231-2019-12-Т

периодического технического освидетельствования лифта

26 декабря 2019 г.

Мною, специалистом ООО «Экспертная организация Русь» Сычёвым М.В. в присутствии представителя заказчика Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Пушкино Московской области (МУП "ЖКХ") и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "СМЭЛ", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер: 52231

Адрес установки: г.Пушино, Микрорайон Д- 6-4п

Представитель заказчика: инженер Бритвин В.П.

Представитель специализированной организации: Руководитель группы обслуживания Федотов С.А.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Дефектов не обнаружено			

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Специалист



Сычёв М.В.

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


_____ /**Бритвин В.П.**/

подпись

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


_____ /**Федотов С.А.**/

подпись

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.